

MOTORES PASO A PASO






Figura 2. Conexión básica

- A) Manejo por ola (wave drive) una sola de las bobinas se encuentran energizada en un momento dado.
- B) Manejo de dos fases (two phase drive) donde se energizan al tiempo dos de las bobinas para lograr el movimiento. Así se consigue un mayor torque.

